





MASCHINENÜBERSICHT

Lohnfertigung



ANTRIEBSELEMENTE



DREHEN

CNC - Drehmaschinen	Ø Bearb.	ca. Breite	Ø Umlauf	max. Gew.	Steuerung
Boehringler DUS 560	350	250	315		Sie 805
Max Müller MD 20	580	1.000	650		Sie 840 c
Brinkmann CNC	300	200	315		Siemens 3 T
MaxMüller MD 10s	470	800	600		Sie 840 c
Hessap D-710	710	300	800		Sie 840 c
Max Müller MD 7i	450	800	600		Sie 840 c
HESSAPP VDM 1200-11	1.400	ca. 600	1.430	4.000 kg	Sie 840 D
HESSAPP VDM 1000-11	1.150	ca. 600	1.150	4.000 kg	Sie 840 D

Karussell - Drehmaschinen	Ø Bearb.	ca. Breite	Ø Umlauf	max. Gew.	Steuerung
Schiess Froriep	1.050	800	1.250		
Schiess Froriep	1.150	800	1.250		
Dörries	1.600	600	1.800		
Schiess Froriep	1.150	800	1.250		Sie 840 c
Schiess KZ 250	2.500	1.200	2.700	6.500 kg	Sie 840 D

FRÄSEN

Bearbeitungszentren	Ø Bearb.	ca. Breite	Ø Umlauf	max. Gew.	Steuerung
SSB Bearbeitungszentrum VPZ 04	1.600	800	1.800	4.000 kg	Sie 810 D
Chiron CNC	350	250			Sie 810

Bohrmaschinen	Ø Bearb.	ca. Breite	Ø Umlauf	max. Gew.	Steuerung
Elha Radialbohrmaschine					
Stellschrauben					

NUTEN

Räumen	Nutbreite	Ø Umlauf	max. Gew.
Räumbank Goehring	18	630	

Ziehen	Nutbreite	Ø Umlauf	max. Gew.
Nutzenzieh. Rapida 63/600	100 max	2.500	7.500 kg
Nutzenzieh. Rapida 70/600	100 max	2.500	7.500 kg
Nutzenzieh klein	12 max	400	5.000 kg

WUCHTEN

statisch Wuchten	Ø Bearb.	ca. Breite	Ø Umlauf	max. Gew.
statisch Wuchten	750	750		2.000 kg

dynamisches Wuchten	Ø Bearb.	ca. Breite	Ø Umlauf	max. Gew.
Schenck Wuchtbank H 3 U	800	800		300 kg
Horizontal - Wuchtbank	400	160		25 kg
Schenck Wuchtbank H 5 U	2.500	600		5.500 kg

SÄGEN

Bügelsägen	Ø Bearb.	max. Gew.
Bügelsäge	260	

LACKIEREN

Spritzlackieren	Ø Bearb.	ca. Gew.
Spritzkabine	2.000	2.500 kg

Lütgert & Co. GmbH

Friedrichsdorfer Str. 48
33335 Gütersloh

Telefon: +49 52 41 / 74 07 - 0
Web: www.luetgert-antriebe.de
E-Mail: info@luetgert-antriebe.de

